

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ и  
к паспорту доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

## I Результаты обследования:

### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

здание МОУ «СОШ №10 с.Солдато-Александровского»

Ставропольский край, Советский район,

с. Солдато-Александровское, ул. Пролетарская, 87

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	К зданию примыкает площадь перед центральным входом	ДП – В	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2	Пешеходные пути движения асфальт	ДП – В	-	-
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	3	Адаптирована частично, покрытие бетонное. Поручни отсутствуют.	ДП – И (О, У, С, Г)	Адаптировать ступени путем нанесения контрастной полосы для инвалидов по зрению. Установить поручни	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	ВНД	Установить пандус	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	4	Не адаптирована для всех групп МГН	ДП – В	Согласовать с дорожной службой, выделить зоны для парковки автомобиля инвалидов	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Адаптировать для всех групп МГН	-	Обеспечить доступность всех групп МГН	Капитальный ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Автостоянка и парковка	<i>ВНД</i>	-	4	<i>Согласовать и выполнить СП 113,13330,2012 «СНиП 21.02-99 Стоянки автомобилей». Ремонт капитальный.</i>
Пандус (наружный)	<i>ВНД</i>	-	-	<i>Установить пандус</i>
Лестница (наружная)	<i>ДЧ-И (О, С, Г, У)</i>	-	3	<i>Адаптировать ступени путем нанесения контрастной полосы для инвалидов по зрению. Установить поручни. Текущий ремонт.</i>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** *Согласовать организацию автостоянки для автотранспорта инвалидов у здания – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».*

**I Результаты обследования:**  
**1. Входа (входов) в здание**

здание МОУ «СОШ №10 с.Солдато-Александровского»  
Ставропольский край, Советский район,  
с. Солдато-Александровское, ул. Пролетарская, 87  
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	<i>есть</i>	-	3,5,6	<i>Лестницы входов адаптированы частично, покрытие бетонное. Поручни отсутствуют.</i>	<i>ДП-И (О, Г, С, У)</i>	<i>Адаптировать ступени путем нанесения противоскользящего покрытия и нанесения контрастной полосы для инвалидов по зрению. Установить поручни.</i>	<i>Капитальный ремонт</i>
2.2	Пандус (наружный)	<i>нет</i>	-	-	-	<i>ВНД</i>	<i>Установить пандус</i>	<i>Капитальный ремонт</i>
2.3	Входная площадка (перед дверью)	<i>есть</i>	-	7	<i>Не адаптирована для всех групп МГН</i>	<i>ДП-И (О, У, С, Г)</i>	-	-
2.4	Дверь (входная)	<i>есть</i>	-	8	<i>Адаптирована для всех групп МГН</i>	<i>ДП – В</i>	-	-
2.5	Гамбур	<i>есть</i>	-	8	-	<i>ДП – В</i>	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>нет</i>	-	-	<i>Адаптировано для всех групп МГН</i>	<i>ДП – В</i>	-	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	<i>ДП – И(О, С, Г, У)</i>	-	8, 8.1	-
Пандус (наружный)	<i>ВНД</i>	-	-	<i>Установить пандус</i>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** данная зона доступна полностью для всех групп МГН

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ и  
к паспорту доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

### І Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

здание МОУ «СОШ №10 с.Солдато-Александровского»

Ставропольский край, Советский район,

с. Солдато-Александровское, ул. Пролетарская, 87

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	<i>есть</i>	-	9	<i>Адаптирована для всех групп МГН</i>	<i>ДП – В</i>	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	<i>есть</i>	-	10	<i>Не адаптирована для всех групп МГН</i>	<i>ДП – И(О, С, Г, У)</i>	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	<i>есть</i>	-	11	<i>Адаптирована для всех групп МГН</i>	<i>ДП – В</i>	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	<i>есть</i>	-	12	<i>Не адаптирована для всех групп МГН</i>	<i>ДП – И(О, С, Г, У)</i>	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-

#### ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ и  
к паспорту доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

здание МОУ «СОШ №10 с.Солдато-Александровского»  
Ставропольский край, Советский район,  
с..Солдато-Александровское, ул. Пролетарская,87  
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	<i>есть</i>	-	13, 13.1	<i>Адаптирована для всех МГН, кроме инвалидов на кресло-колясках</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Обеспечить в кабинете доступ инвалидов к адаптированному столу под кресло-коляски</i>	<i>Капитальный ремонт</i>
4.2	Зальная форма обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>есть</i>	-	13, 13.1	<i>Не адаптирована для инвалидов на кресло-колясках</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Обеспечить доступность инвалидов колясочников</i>	<i>Капитальный ремонт</i>

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

<i>Кабинетная форма обслуживания</i>	<i>ДУ</i>	-	<i>13</i>	<i>Адаптировать кабинет для МГН. Капитальный ремонт</i>
--------------------------------------	-----------	---	-----------	---

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**обеспечить доступ в кабинет инвалидов всех групп, в том числе на кресло-колясках.



Приложение 4 (II)  
к Акту обследования ОСИ и  
к паспорту доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** \_\_\_\_\_

Приложение 4(III)  
к Акту обследования ОСИ и  
к паспорту доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** \_\_\_\_\_

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ и  
к паспорту доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

здание МОУ «СОШ №10 с.Солдато-Александровского»  
Ставропольский край, Советский район,  
с. Солдато-Александровское, ул. Пролетарская, 87  
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	<i>есть</i>	-	14-15	<i>Не адаптирована для всех групп МГН</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Адаптировать для всех групп МГН</i>	<i>Капитальный ремонт</i>
5.2	Душевая/ ванная комната	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	<i>есть</i>	-	16	<i>Не адаптирована для всех групп МГН</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Адаптировать для всех групп МГН</i>	<i>Капитальный ремонт</i>
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>есть</i>	-	14, 15, 16	<i>Не адаптированы для всех групп МГН</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Обеспечить доступность всех групп МГН</i>	<i>Капитальный ремонт</i>

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Туалетная комната</i>	<i>ДЧ-И (С,Г,У)</i>	-	14, 15	<i>Капитальный ремонт</i>
<i>Бытовая комната (гардеробная)</i>	<i>ВНД</i>	-	16	<i>Адаптировать для всех групп МГН. Капитальный ремонт.</i>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: адаптировать туалетную комнату для всех МГН, в том числе для инвалидов на кресло-колясках.**

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ и  
к паспорту доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

здание МОУ «СОШ №10 с.Солдато-Александровского»  
Ставропольский край, Советский район,  
с. Солдато-Александровское, ул. Пролетарская,87  
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	<i>есть</i>	-	-	<i>Не адаптированы для МГН</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Разместить визуальные средства, значимые для инвалидов по зрению</i>	<i>Текущий ремонт</i>
6.2	Акустические средства	<i>нет</i>	-	-	<i>Не адаптированы для МГН</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху</i>	<i>Текущий ремонт</i>
6.3	Тактильные средства	<i>нет</i>	-	-	<i>Не адаптированы для МГН</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению</i>	<i>Текущий ремонт</i>
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>есть</i>	-	-	<i>Не адаптированы для всех МГН</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Обеспечить значимость для всех групп МГН</i>	<i>Текущий ремонт</i>

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Визуальные средства</i>	<i>ДУ</i>	-	-	<p><i>Разместить визуальные средства значимые для инвалидов, в том числе по зрению.</i>  <i>ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов.</i>  <i>Ремонт текущий.</i></p> <p><i>Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху.</i>  <i>ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов.</i>  <i>Ремонт текущий.</i></p> <p><i>Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению.</i>  <i>ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению.</i>  <i>Ремонт текущий.</i></p>
<i>Акустические средства</i>	<i>ВНД</i>	-	-	
<i>Тактильные средства</i>	<i>ВНД</i>	-	-	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:***выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01.-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».*